

Prezentarea concluziilor rezultate în urma acțiunii de verificare a modului în care au fost salubritate cursurile de apă și au fost realizate și întreținute șanțurile și rigolele în unitățile administrativ-teritoriale din Județul Botoșani

Ca urmare a adresei nr. 40106/BT/08.04.2022 a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor/Comitetul Ministerial pentru Situații de Urgență și în conformitate cu O.P. nr. 1821/20.05.2022 s-a dispus efectuarea unui control tematic pentru verificarea stării de salubritate a cursurilor de apă de pe teritoriul județului Botoșani. În acest sens a fost constituită o comisie compusă din reprezentanți ai SGA Botoșani, GNM Botoșani și ISUJ Botoșani care în perioada 27.05.2022 - 23.05.2022 au constatat următoarele:

Au fost verificate prin sondaj următoarele 13 cursuri de apă și 30 U.A.T.-uri:

- Siret (comunele Vorona și Tudora);
- Jijia (municipiul Dorohoi, comunele Ungureni, Dângeni și Hlipiceni);
- Miletin (orașul Flămânzi, comunele Frumusica și Cristești);
- Sitna (municipiul Botoșani, Stăuceni, Bălușeni și Todireni);
- Bașeu (orașul Saveni, comunele Hudesti și Hănești și Mihălășeni);
- Prut (orașul Darabani, comunele Ripiceni, Coțușca, Călărași și Santa Mare);
- Burla (comunele Unțeni, Gorbănești și Blândești);
- Podriga (comuna Drăgușeni);
- Volovăț (comunele Avrămeni și Viișoara) ;
- Dresleuca (comuna Mihai Eminescu);
- Siliștea (comuna Roma);
- Pârâul Întors (comuna Sendriceni);
- Ibăneasa (comuna Vorniceni

Acțiunea de verificare a modului în care au fost salubritate cursurile de apă și au fost realizate și întreținute șanțurile și rigolele în localități, pentru asigurarea secțiunilor de scurgere a apelor mari a început din luna aprilie 2022 în baza solicitării Ministerului Apelor și Pădurilor prin adresa nr. 40093/BT/30.03.2022 înregistrată la S.G.A. Botoșani cu nr. 2299/01.04.2022, referitoare la campania ” **Curățăm România**”. Precizăm că în luna aprilie au fost verificate de către reprezentanții S.G.A. Botoșani un număr de 52 de U.A.T.-uri.

Tematica cuprinde :

1. Modul în care au fost realizate măsurile și lucrările stabilite la verificările în anul 2021 .

- În urma controalelor efectuate dezafectarea depozitelor de gunoi menajer pe malurile cursurilor de apă de pe teritoriul U.A.T. – urilor au fost realizate aproape în totalitate;
- Execuția lucrărilor de curățare și întreținere a rigolelor și a șanțurilor marginale ale drumurilor în vederea asigurării preluării de către acestea a apelor pluviale și scurgerilor de pe versanți, au fost realizate parțial.
- Îndepărtarea vegetației lemnoase din albiile cursurilor de apă și de pe malurile acestora ce străbat comunele din județ, în scopul asigurării secțiunii de transport și măririi vitezei de curgere a apelor - măsura realizată parțial.

2. Existența depozitelor de material lemnos pe formațiunile torențiale din apropierea zonelor locuite:

- Nu există formațiuni torențiale pe raza comunelor controlate.

3. Modul în care au fost realizate / întreținute șanțurile și rigolele de scurgere a apelor pluviale în localități, precum și cursurile de apă de pe raza localităților:

- Starea șanțurilor și rigolelor de scurgere:

Au fost executate lucrări de curățire și igienizare a șanțurilor și rigolelor de scurgere de pe drumurile comunale și sătești în conformitate cu Hotărârile Consiliilor Locale privind campania „Curatam Romania” și a Planurilor proprii de măsuri pe baza cărora s-a acționat cu mijloace și utilaje proprii sau închiriate.

Deficiențele au fost constatate la nivelul unităților administrativ-teritoriale: în proporție de 80% din județ unde nu sunt curățate șanțurile și rigolele de pe drumurile comunale și sătești fiind colmatate secțiunile de scurgere în proporție de peste 30%, în special pe porțiunile de drum cu declivitate mărită sau la baza pantelor de scurgere și în dreptul podețelor de traversare către proprietățile private.

4. Verificarea zonelor nesalubrizate de pe cursurile de apă unde s-au produs inundații în anul 2021 (inclusiv cele semnalate de autoritățile publice locale) și stadiul măsurilor și lucrărilor de remediere realizate.

Nu au fost identificate zone nesalubrizate de pe cursurile de apă unde s-au produs inundații în anul 2021. Conform PGA s-au executat lucrări de decolmatare și asigurare capacitate de transport a urmatoarelor cursuri de apă :

- Râurile Putred și Miletin, com. Cristești;
- Râul Scânteia, com. Prăjeni;
- Râurile Varnița si Cordon, orașul Flămânzi;
- Râul Drislea, com. Trușești.

5. Măsuri dispuse pentru remedierea deficiențelor:

În toată această perioadă au fost supravegheate podurile și podețele de către echipe din cadrul serviciilor voluntare pentru situații de urgență, iar pentru menținerea liberă a secțiunilor podurilor în vederea asigurării capacității de transport a debitelor de apă, au fost organizate echipe de intervenții din personalul serviciilor voluntare și angajați ai primăriilor și personal care efectuează munca în folosul comunității.

Au fost revizuite și reactualizate planurile de apărare împotriva inundațiilor și a planurilor de situații cu delimitarea zonelor de risc la inundații din revarsările cursurilor de apă sau scurgeri de pe versanți.

Au fost dispuse măsuri de efectuare a lucrărilor privind asigurarea secțiunii de scurgere pe cursurile de apă prin îndepărtarea vegetației ierboase și lemnoase.

S-a dispus măsura de îndepărtarea totală a depozitelor de deșeuri de orice fel din albia minoră, de pe maluri și de pe zonele de protecție ale cursurilor de apă, precum și din rigolele și șanțurile marginale ale drumurilor și interzicerea depozitării necontrolate a deșeurilor prin asigurarea plăcuțelor avertizoare.

Au fost stabilite termene de finalizare a lucrărilor de decolmatare și curățare a rigolelor, subtraversărilor și canalelor de preluare a torenților.

Asigurarea secțiunii de scurgere aferentă rigolelor existente de-a lungul căilor de comunicație prin colectarea și eliminarea deșeurilor abandonate și îndepărtarea vegetației ierboase.

Primarii, în calitate de președinți ai CLSU, să dispună și să coordoneze monitorizarea permanentă a zonelor cu risc ridicat la inundații de către echipe din cadrul serviciilor

voluntare pentru situații de urgență precum și informarea populației și a operatorilor economici din zonele de risc cu privire la obligațiile ce le revin pentru curățarea și igienizarea rigolelor, șanțurilor și podețelor din proprietate.

Sanțiuni aplicate:

În urma controalelor efectuate nu au fost aplicate sanțiuni

Măsuri dispuse pentru remedierea deficiențelor:

- Menținerea în stare de curățenie a malurilor cursurilor de apă și a zonelor de protecție ale acestora de pe teritoriul comunei.
- Dezafectarea depozitelor de gunoi identificate în albia minoră, pe malurile și în zonele de protecție ale cursurilor de apă verificate.
- Îndepărtarea vegetației ierboase și lemnoase din albiile cursurilor de apă și de pe malurile acestora în scopul asigurării secțiunii de transport și măririi vitezei de curgere a apelor.
- Montarea plăcuțelor avertizoare privind interzicerea depozitării gunoaielor și a materialelor de orice fel în albia minoră, pe malurile și în zonele de protecție ale cursurilor de apă (în special în zonele podurilor și podețelor și în zonele cu locuințe tranzitate de cursurile de apă) și amenajarea spațiilor speciale pentru depozitarea deșeurilor tip PET.
- Execuția lucrărilor de curățare și întreținerea rigolelor și a șanțurilor marginale ale drumurilor în vederea asigurării preluării de către acestea a apelor pluviale și scurgerilor de pe versanți.
- Afișarea în zone publice a extraselor din Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare privind sancțiunile ce se aplică în cazul încălcării prevederilor legale și extrase din Legea nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale.

DIRECTOR,

ing. Gheorghe LUȘNEAC



COMPARTIMENT I.T.A.,

insp. g. a. Gianina Acostachioaie